

Hall-Effekt AC/DC Stromsensor CYHCS-DS3 mit geschlossener Kreisstruktur

Dieser Hall-Effekt Stromsensor basiert auf der geschlossenen Kreisstruktur und dem Kompensationsprinzip. Er kann für Messungen von DC und AC Strom sowie von Impulsstrom etc. verwendet werden. Der Ausgang des Stromwandlers stellt die reale Welle des zumessenden Stroms im Primärleiter dar.

Produkteigenschaften	Anwendungen
 Geringe Größe , eingekapselt Exzellente Genauigkeit Sehr gute Linearität Geringer Stromverbrauch Stromüberlastbarkeit 	 Photovoltaik-Anlagen Mehrzweck- Wechselrichter AC/DC variable Geschwindigkeitstreiber Batteriebetriebene Anwendungen Nicht unterbrechbare Stromversorgung (UPS) Umschaltbare Stromversorgung

Elektrische Eigenschaften

	CYHCS-DS3-	CYHCS-DS3-	CYHCS-DS3-	CYHCS-DS3-	
	6A	15A	25A	50A	
Nominalstrom	6A 15A		25A	50A	
Messbereich	12A	30A	50A 84A		
Messwiderstand	100 Ω	50 Ω	50 Ω	25Ω	
Anzahl der sekundären Windungen	960±1	1200±1	2000±2	2000±2	
Analoge Nominalspannung am Ausgang	+1.65VDC ± (0.625V±0.5%)				
Versorgungsspannung	+3.3VDC ±5%				
Galvanische Isolation	50Hz, 1min, 3kV				
Impuls-Prüfspannung	1.2/50µs, >8kV				

Genauigkeit und dynamische Leistungseigenschaften


Null-Offsetspannung bei +25°C	1.65±0.5%	V
Thermaldrift der Offsetspannung	≤±0.5	mV/°C
Linearität	≤0.1	%FS
Genauigkeit	±0.7	%
di/dt Folgegenauigkeit	>50	A/µs
Antwortzeit	<1.0	μs
Bandbreite (-1db)	DC ~ 150	kHz

Allgemeine Daten


Betriebstemperatur	-25 ~ +85	°C
Lagerungstemperatur	-40 ~ + 100	°C
Stromverbrauch	20 + Is	mA



Maße (mm)







Schaltungsdiagramm

Anzahl der primären Windungen	Nominalstrom (A)	Ausgangs- spannung (V)	Primärer Widerstand (mΩ)	Primäre Induktanz (µH)	Pinverbindung
1	±6 (±15,±25,±50)	1.65±0.625	0.18	0.013	6 5 4 OUT O O O IN 1 2 3
2	±3 (±7.5,±12.5,±25)	1.65±0.625	0.81	0.05	6 5 4 OUT 0 0 0 0 IN 1 2 3
3	±2(±5,±8.3, ±16.6)	1.65±0.625	1.62	0.12	6 5 4 OUT 0 0 0 0 IN 1 2 3

Hinweis:

Es gibt zwei Eingangsmethoden: 1) Kabeleingang, der das Sensorloch verwendet; 2) PCB Eingang, der die Eingangspins verwendet. Man sollte nur einer dieser Eingangsmethoden verwenden.

Für die Kabeleingangsmethode sollte das Stromkabel durch das Loch des Sensors verlaufen. Beim CYHCS-DS3-6A zum Beispiel, beträgt der Nominalstrom 6A, wenn das Kabel einmal durch das Loch verläuft. Der Nominalstrom beträgt 3A oder 2A, wenn das Kabel zwei-oder dreimal um das Loch gewickelt wird. In diesem Eingangsmodel benutzen Sie bitte nicht die Eingangspins. Für das PCB Eingangsmodel sollte man den Sensor gemäß der Eingangsanschlussverbindung, die in der obigen Tabelle gezeigt wird, verschalten. Die drei Schaltungsdiagramme entsprechen der Anzahl der primären Windungen 1,2 und 3. Für dieses Eingangsmodell benutzen Sie bitte nicht das Loch am Eingang des Sensors.



Beziehung zwischen Eingangsstrom und Ausgangsspannung

Beim Sensor CYHCS-DS3-25A beispielsweise, die Beziehung zwischen dem Eingangsstrom und der Ausgangsspannung wird in der Tabelle 1, Bild 1 und Bild 2 dargestellt.

Tabelle 1. Beziehung zwischen Eingangsstrom und Ausgangsspannung

Eingangsstrom (A)	-50	-37.5	-25	-12.5	0	12.5	25	37.5	50
Ausgangsspannung (V)	0.4	0.7125	1.025	1.3375	1.65	1.9625	2.275	2.5875	2.9




Bild 1 Beziehung zwischen Eingangsstrom (DC) und Ausgangsspannung (DC)




Bild 2 Beziehung zwischen Eingangsstrom (AC) und Ausgangsspannung (AC)

Email: info@cy-sensors.com http://www.cy-sensors.com